



#### PROBABILE DISPOSIZIONE DI TAVOLE LIGNEE ED ELEMENTI IN LATERIZIO





Presenza di fessurazioni longitudinali passanti presenta evidente attacco superficiale da insetti xilofagi

TRAVI SEMPLICEMETE
APPOGGIATE

TIPOLOGIA STRUTTURA


TIPOLOGIA LEGNO

ABETE (probabile)

STATO DI FATTO SCALA 1:50 ZONA N. 1 CAPRIATA N.1 1.1

**ZONA 1** - Trave di colmo sezione 14x12 circa


- Terzere sezione 12x10 circa e interasse medio 1,45m
- \_ Travetti sezione 10x7 circa e interasse 40cm



Stato di Fatto







Pianta copertura - posizionamento capriata





Imponente attacco superficiale da insetti xilofagi su tutte le travi Presenza di fessurazioni longitudinali radiali passanti

## TIPOLOGIA CAPRIATA

CAPRIATA ALL'ITALIANA

### TIPOLOGIA LEGNO


ABETE (probabile)

## STATO DI FATTO SCALA 1:50

ZONA N. 1 CAPRIATA N.2 1.2

**ZONA 1** - Trave di colmo sezione 14x12 circa


- Terzere sezione 12x10 circa e interasse medio 1,45m
- \_ Travetti sezione 10x7 circa e interasse 40cm



Stato di Fatto







Pianta copertura - posizionamento capriata





Lieve attacco superficiale da insetti xilofagii Presenza di leggere fessurazioni longitudinali **TIPOLOGIA CAPRIATA**CAPRIATA

CAPRIATA ABETE (probabile)
ALL' ITALIANA

TIPOLOGIA


**LEGNO** 

STATO DI FATTO SCALA 1:50 ZONA N. 1 CAPRIATA N.3 1.3

**ZONA 1** - Trave di colmo sezione 14x12 circa

- Terzere sezione 12x10 circa e interasse medio 1,45m


\_ Travetti sezione 10x7 circa e interasse 40cm



Stato di Fatto







Pianta copertura - posizionamento capriata





Buone condizioni di conservazione Lieve attacco superficiale da insetti xilofagi Presenza di leggere fessurazioni longitudinali sul puntone lato destro **TIPOLOGIA CAPRIATA**CAPRIATA

PALLADIANA SEMPLICE


TIPOLOGIA LEGNO
ABETE ROSSO


STATO DI FATTO SCALA 1:50 ZONA N. 1 CAPRIATA N.4 1.4

**ZONA 1** - Trave di colmo sezione 14x12 circa

- Terzere sezione 12x10 circa e interasse medio 1,45m

\_ Travetti sezione 10x7 circa e interasse 40cm






Stato di Fatto







Pianta copertura - posizionamento capriata





Buone condizioni di conservazione Lieve attacco superficiale da insetti xilofagi Presenza di leggere fessurazioni longitudinali sul puntone lato destro **TIPOLOGIA CAPRIATA**CAPRIATA


CAPRIATA ABETE (probabile)

STATO DI FATTO SCALA 1:50 ZONA N. 1 CAPRIATA N.5 1.5

**ZONA 1** - Trave di colmo sezione 14x12 circa


- Terzere sezione 12x10 circa e interasse medio 1,45m

\_ Travetti sezione 10x7 circa e interasse 40cm



**TIPOLOGIA** 


**LEGNO** 



Stato di Fatto







Pianta copertura - posizionamento capriata





Presenza di fessurazioni sui puntoni

In generale le travi presentano un attacco superficiale da insetti xilofagi per circa 5cm di profondità

TIPOLOGIA CAPRIATA CAPRIATA

ALL' ITALIANA


TIPOLOGIA **LEGNO** ABETE ROSSO


STATO DI FATTO SCALA 1:50


ZONA N. 1 CAPRIATA N.6

**ZONA 1** - Trave di colmo sezione 14x12 circa

- Terzere sezione 12x10 circa e interasse medio 1,45m
- \_ Travetti sezione 10x7 circa e interasse 40cm

















Sul lato sx si notano inf. di acqua piovana Lieve attacco superficiale da insetti xilofagi Importanti fessurazioni longitudinali su puntoni e saette **TIPOLOGIA CAPRIATA**CAPRIATA

ALL' ITALIANA

TIPOLOGIA LEGNO
LARICE


STATO DI FATTO ZONA N SCALA 1:50 CAPRIATA

ZONA N. 1 CAPRIATA N.7

**ZONA 1** - Trave di colmo sezione 14x12 circa

- Terzere sezione 12x10 circa e interasse medio 1,45m

\_ Travetti sezione 10x7 circa e interasse 40cm



ZONA 1 7 CONTILE PRICESSIO


Pianta copertura - posizionamento capriata











Capriata in buone condizioni di conservazione Lieve attacco superficiale da insetti xilofagi Presenza di leggere fessurazioni longitudinali

TIPOLOGIA CAPRIATA CAPRIATA

PALLADIANA SEMPLICE

TIPOLOGIA **LEGNO** ABETE (probabile)


STATO DI FATTO SCALA 1:50


ZONA N. 1 CAPRIATA N.8

**ZONA 1** - Trave di colmo sezione 14x12 circa

- Terzere sezione 12x10 circa e interasse medio 1,45m

\_ Travetti sezione 10x7 circa e interasse 40cm






Pianta copertura - posizionamento capriata











Lieve attacco superficiale da insetti xilofagi Presenza di importanti fessurazioni longitudinali sui puntoni e leggere sul tirante

TIPOLOGIA CAPRIATA CAPRIATA


ALL' ITALIANA

**TIPOLOGIA LEGNO** 

ABETE (probabile)


STATO DI FATTO SCALA 1:50


ZONA N. 1 CAPRIATA N.9



- Terzere sezione 12x10 circa e interasse medio 1,45m

\_ Travetti sezione 10x7 circa e interasse 40cm






Stato di Fatto








Pianta copertura - posizionamento capriata





Lieve attacco superficiale da insetti xilofagi Presenza di importanti fessurazioni longitudinali sui puntoni e sul tirante. Le saette sono cariate per circa 0,5cm di prof.

## TIPOLOGIA CAPRIATA

CAPRIATA ALL' ITALIANA


# TIPOLOGIA LEGNO ABETE (probabile) STATO DI FATTO

SCALA 1:50

ZONA N. 1 CAPRIATA N.10

**ZONA 1** - Trave di colmo sezione 14x12 circa

- Terzere sezione 12x10 circa e interasse medio 1,45m
- \_ Travetti sezione 10x7 circa e interasse 40cm




-Importanti fessurazioni longitudinali su puntoni e saette -Monaco 20x14 L=130cm Tirante 22x22H L=800cm Saetta 16x14H L=130cm Saetta 15x15H Puntone 17x15H L=140cm cariate per 5cm di profondità L=410cm cariate per 5cm di profondità Leggere lesioni Puntone 18x16H L=410cm sul tirante -Appoggi in buone condizioni Staffe Ø35x5 ø55x5 SX DX

Stato di Fatto







Pianta copertura - posizionamento capriata





Lieve attacco superficiale da insetti xilofagi Presenza di importanti fessurazioni longitudinali sui puntoni tirante saette e monaco.

## TIPOLOGIA CAPRIATA

CAPRIATA ALL' ITALIANA

## TIPOLOGIA LEGNO

ABETE (probabile)


STATO DI FATTO


SCALA 1:50

ZONA N. 1 CAPRIATA N.11


**ZONA 1** - Trave di colmo sezione 14x12 circa

- Terzere sezione 12x10 circa e interasse medio 1,45m
- \_ Travetti sezione 10x7 circa e interasse 40cm






Stato di Fatto







Pianta copertura - posizionamento capriata





Capriata in buone condizioni di conservazione Lieve attacco superficiale da insetti xilofagi

Presenza di importanti fessurazioni sul puntone lato destro

TIPOLOGIA CAPRIATA


CAPRIATA
PALLADIANA SEMPLICE


TIPOLOGIA LEGNO STA

STATO DI FATTO SCALA 1:50 ZONA N. 1 CAPRIATA N.12

**ZONA 1** - Trave di colmo sezione 14x12 circa

- Terzere sezione 12x10 circa e interasse medio 1,45m
- \_ Travetti sezione 10x7 circa e interasse 40cm






Stato di Fatto







Pianta copertura - posizionamento capriata





Capriata in cattive condizioni di conservazione Importante attacco superficiale da insetti xilofagi

Presenza di importanti fessurazioni long. su tutti gli elementi della capriata

TIPOLOGIA CAPRIATA

CAPRIATA
PALLADIANA SEMPLICE


TIPOLOGIA LEGNO
QUERCIA


STATO DI FATTO SCALA 1:50 ZONA N. 1 CAPRIATA N.13 1.13

**ZONA 1** - Trave di colmo sezione 14x12 circa

- Terzere sezione 12x10 circa e interasse medio 1,45m

\_ Travetti sezione 10x7 circa e interasse 40cm






Stato di Fatto







Pianta copertura - posizionamento capriata





Capriata in cattive condizioni di conservazione ad eccezione del tirante Importante attacco superficiale da insetti xilofagi Presenza di importanti fessurazioni longitudinali

## TIPOLOGIA CAPRIATA

CAPRIATA
PALLADIANA SEMPLICE

# TIPOLOGIA LEGNO QUERCIA


SCALA 1:50


STATO DI FATTO

ZONA N. 1 CAPRIATA N.14 **1**.14

**ZONA 1** - Trave di colmo sezione 14x12 circa

- Terzere sezione 12x10 circa e interasse medio 1,45m
- \_ Travetti sezione 10x7 circa e interasse 40cm





CONTILE PACCESIO

CONTILE PACCESIO

CONTILE

CON

Pianta copertura - posizionamento capriata



Stato di Fatto







Capriata in cattive condizioni di conservazione presenta cariatura per 5cm di profondità e lesioni importanti Importante attacco superficiale di insetti xilofagi

**ZONA 1** - Trave di colmo sezione 14x12 circa

- Terzere sezione 12x10 circa e interasse medio 1,45m
- \_ Travetti sezione 10x7 circa e interasse 40cm


TIPOLOGIA CAPRIATA
CAPRIATA
ALL' ITALIANA

TIPOLOGIA LEGNO


ABETE ROSSO

STATO DI FATTO SCALA 1:50

ZONA N. 1 CAPRIATA N.15 1.15




Infiltrazioni acqua piovana



Stato di Fatto







Pianta copertura - posizionamento capriata





Capriata presenta fessure diffuse e cariature per circa 5cm di profondità Presenza di fessurazioni longitudinali su tutti gli elementi Importante attacco superficiale di insetti xilofagi **TIPOLOGIA CAPRIATA**CAPRIATA

ALL' ITALIANA


TIPOLOGIA LEGNO
LARICE


STATO DI FATTO
SCALA 1:50

ZONA N. 1 CAPRIATA N.16


**ZONA 1** - Trave di colmo sezione 14x12 circa

- Terzere sezione 12x10 circa e interasse medio 1,45m
- \_ Travetti sezione 10x7 circa e interasse 40cm






Stato di Fatto







Pianta copertura - posizionamento capriata





Capriata presenta fessure longitudinali diffuse e cariature per circa 5cm di profondità — Importante attacco superficiale di insetti xilofagi Manca la saetta lato sinistro

## TIPOLOGIA CAPRIATA

CAPRIATA ALL' ITALIANA

#### TIPOLOGIA **LEGNO**


ABETE (probabile)


STATO DI FATTO SCALA 1:50

ZONA N. 1 CAPRIATA N.17

**ZONA 1** - Trave di colmo sezione 14x12 circa

- Terzere sezione 12x10 circa e interasse medio 1,45m
- \_ Travetti sezione 10x7 circa e interasse 40cm






Stato di Fatto







Pianta copertura - posizionamento capriata





Capriata in buone condizioni di conservazione Presenza di leggere fessurazioni longitudinali Lieve attacco superficiale di insetti xilofagi TIPOLOGIA CAPRIATA

CAPRIATA
PALLADIANA SEMPLICE

TIPOLOGIA LEGNO

ABETE ROSSO

SCALA 1:50


STATO DI FATTO


ZONA N. 1 CAPRIATA N.18 1.18

**ZONA 1** - Trave di colmo sezione 14x12 circa

- Terzere sezione 12x10 circa e interasse medio 1,45m

\_ Travetti sezione 10x7 circa e interasse 40cm






Stato di Fatto







Pianta copertura - posizionamento capriata





Presenza di fessurazioni diffuse nei puntoni Lieve attacco superficiale di insetti xilofagi

TIPOLOGIA CAPRIATA

CAPRIATA ABETE (probabile) ALL' ITALIANA

STATO DI FATTO

SCALA 1:50


ZONA N. 1 CAPRIATA N.19

**ZONA 1** - Trave di colmo sezione 14x12 circa

- Terzere sezione 12x10 circa e interasse medio 1,45m
- \_ Travetti sezione 10x7 circa e interasse 40cm

Attacco insetti xilofagi Fessurazioni Infiltrazioni acqua piovana

**TIPOLOGIA** 



**LEGNO** 

Pianta copertura - posizionamento capriata











Assente attacco superficiale da insetti xilofagi Presenza di fessurazioni longitudinali sul puntone sinistro TIPOLOGIA CAPRIATA

CAPRIATA TRIANGOLARE

SEMPLICE

TIPOLOGIA LEGNO


ABETE (probabile)


STATO DI FATTO SCALA 1:50 ZONA N. 2 CAPRIATA N.1 2.1

**ZONA 2** - Trave di colmo sezione 18x19 circa

- Terzere sezione 13x18 circa e interasse medio 2,20m

\_ Travetti sezione 7x9 circa e interasse 72cm






Stato di Fatto







Pianta copertura - posizionamento capriata





Assente attacco superficiale da insetti xilofagi

Presenza di fessurazioni radiali longitudinali su tutti gli elementi della capriata Appoggi in buone condizioni

**TIPOLOGIA CAPRIATA**CAPRIATA TRIANGOLARE

SEMPLICE

ABETE BIANCO (probabile)

**LEGNO** 


TIPOLOGIA


STATO DI FATTO SCALA 1:50 ZONA N. 2 CAPRIATA N.2 2.2

**ZONA 2** - Trave di colmo sezione 18x19 circa

- Terzere sezione 13x18 circa e interasse medio 2,20m

\_ Travetti sezione 7x9 circa e interasse 72cm






Stato di Fatto







Pianta copertura - posizionamento capriata






Assente attacco superficiale da insetti xilofagi


Presenza di leggere fessurazioni radiali long. su tutti gli elementi della capriata Appoggi in buone condizioni TIPOLOGIA CAPRIATA

CAPRIATA TRIANGOLARE SEMPLICE TIPOLOGIA LEGNO


ABETE (probabile)

STATO DI FATTO SCALA 1:50 ZONA N. 2 CAPRIATA N.3





Attacco insetti xilofagi



Pianta copertura - posizionamento capriata











Assente attacco superficiale da insetti xilofagi

Presenza di leggere fessurazioni radiali long. su tutti gli elementi della capriata Appoggi in buone condizioni TIPOLOGIA CAPRIATA

CAPRIATA TRIANGOLARE

SEMPLICE


TIPOLOGIA LEGNO
ABETE (probabile)

Attacco insetti xilofagi

STATO DI FATTO SCALA 1:50 ZONA N. 2 CAPRIATA N.4 2.4

**ZONA 2** - Trave di colmo sezione 18x19 circa

- Terzere sezione 13x18 circa e interasse medio 2,20m



CONTILE PYCCESSIO

CONTILE PYCCESSIO


CONTILE PYCCESSIO

Pianta copertura - posizionamento capriata









Assente attacco superficiale da insetti xilofagi

Presenza di leggere fessurazioni radiali long. su tutti gli elementi della capriata Appoggi in buone condizioni

TIPOLOGIA CAPRIATA

CAPRIATA TRIANGOLARE SEMPLICE

**TIPOLOGIA** LEGNO

ABETE (probabile)

Attacco insetti xilofagi

STATO DI FATTO SCALA 1:50

ZONA N. 2 CAPRIATA N.5

**ZONA 2** - Trave di colmo sezione 18x19 circa - Terzere sezione 13x18 circa e interasse medio 2,20m \_ Travetti sezione 7x9 circa e interasse 72cm


Fessurazioni Monaco 22x24 L=140cm presenta una fessura in mezzeria Infiltrazioni acqua piovana Tirante 21x21H L=840cm Tavelloni presenta leggera fessura radiale longitudinale Travetti 7x10H -Puntone 21x20h L=405cm non presenta fessure Puntone 21x21H L=400cm non presenta fessure -Presenza di leggeri fessurazioni radiali longitudinali su tutti gli elementi della capriata Arcareggi 20x20 Elementi metallici -Appoggi in buone condizioni

Stato di Fatto





DX



Pianta copertura - posizionamento capriata







Assente attacco superficiale da insetti xilofagi Presenza di leggere fessurazioni radiali longitudinali sul monaco e il tirante Appoggi in buone condizioni TIPOLOGIA CAPRIATA

CAPRIATA TRIANGOLARE SEMPLICE TIPOLOGIA LEGNO

ABETE (probabile)

STATO DI FATTO SCALA 1:50 ZONA N. 2 CAPRIATA N.6





Pianta copertura - posizionamento capriata









Evidente attacco superficiale da insetti xilofagi Presenza di fessurazioni radiali longitudinali sul puntone ed il tirante Appoggi in buone condizioni TIPOLOGIA


elementi lignei variamente assemblati LEGNO

ABETE BIANCO (probabile)


STATO DI FATTO SCALA 1:50 ZONA N. 3 CAPRIATA N.1 3.1


**ZONA 3** - Trave di colmo sezione 16x15 circa

- Terzere sezione 18x17 circa e interasse medio 1,80m
- \_ Travetti sezione 9x8 circa e interasse 72cm



TIPOLOGIA






Stato di Fatto







Pianta copertura - posizionamento capriata





Evidente attacco superficiale da insetti xilofagi

Presenza di leggere fessurazioni radiali longitudinali sul puntone lato destro Appoggi in buone condizioni

TIPOLOGIA

elementi lignei variamente assemblati **TIPOLOGIA LEGNO** ABETE BIANCO

Attacco insetti xilofagi


STATO DI FATTO SCALA 1:50

ZONA N. 3 CAPRIATA N.2

**ZONA 3** - Trave di colmo sezione 16x15 circa

- Terzere sezione 18x17 circa e interasse medio 1,80m


\_ Travetti sezione 9x8 circa e interasse 72cm



Stato di Fatto







Pianta copertura - posizionamento capriata





CAPRIATA ALL'ITALIANA

**TIPOLOGIA** ABETE ROSSO


LEGNO

STATO DI FATTO SCALA 1:50


ZONA N. 4 CAPRIATA N.1








Pianta copertura - posizionamento capriata




Stato di Fatto







Pianta copertura - posizionamento capriata



Stato di Fatto

DX

Stato di Fatto

Fessurazioni

piovana

Infiltrazioni acqua

Capriata presenta segni di int. di ripristino e non si trova in buon stato conservativo Evidente attacco superficiale da insetti xilofagi

Presenza di fessurazioni longitudinali sui puntoni e monaco

### TIPOLOGIA CAPRIATA

CAPRIATA ALL'ITALIANA

## TIPOLOGIA LEGNO


ABETE (probabile)

## STATO DI FATTO SCALA 1:50


ZONA N. 4 CAPRIATA N.5 4.5







Pianta copertura - posizionamento capriata



Stato di Fatto

Capriata presenta evidenti segni di aggressione da insetti xilofagi presenza di leggere fessurazioni long. radiali

#### TIPOLOGIA CAPRIATA

CAPRIATA PALLADIANA SEMPLICE

#### TIPOLOGIA **LEGNO**

QUERCIA (probabile)


## STATO DI FATTO SCALA 1:50

ZONA N. 5 CAPRIATA N.1



Stato di Fatto






Pianta copertura - posizionamento capriata



- Terzere sezione 20x20 circa e interasse medio 2,10m a dx e 0,55-1,4-2,05 sx



capriata in pessimo stato conservativo ha subito interventi di riparazione presenta evidenti segni di aggressione da insetti xilofagi presenza di leggere fessurazioni long. radiali


# TIPOLOGIA CAPRIATA

CAPRIATA PALLADIANA SEMPLICE


# TIPOLOGIA LEGNO

QUERCIA (probabile)

STATO DI FATTO SCALA 1:50 ZONA N. 5 CAPRIATA N.2








Pianta copertura - posizionamento capriata

**ZONA 5** - Trave di colmo sezione 12x14 circa

- Terzere sezione 20x20 circa e interasse medio 2,10m a dx e 0,55-1,4-2,05 sx
- Travetti sezione 8x10 circa e interasse 70cm



evidenti segni di aggressione da insetti xilofagi con profondità oltre il cm e diffuse fessurazioni

## TIPOLOGIA CAPRIATA

CAPRIATA PALLADIANA SEMPLICE

## TIPOLOGIA LEGNO


PIOPPO

# STATO DI FATTO SCALA 1:50

ZONA N. 5 CAPRIATA N.3








Pianta copertura - posizionamento capriata

**ZONA 5** - Trave di colmo sezione 12x14 circa

- Terzere sezione 20x20 circa e interasse medio 2,10m a dx e 0,55-1,4-2,05 sx
- Travetti sezione 8x10 circa e interasse 70cm



la capriata è in cattivo stato di conservazione, non sono presenti element metallici di collegamento tra le travi, gli appoggi sono da revisionare

# TIPOLOGIA CAPRIATA

CAPRIATA PALLADIANA SEMPLICE

# TIPOLOGIA LEGNO

QUERCIA


# STATO DI FATTO SCALA 1:50

ZONA N. 5 CAPRIATA N.4 5.4



Stato di Fatto





Pianta copertura - posizionamento capriata

**ZONA 5** - Trave di colmo sezione 12x14 circa - Terzere sezione 20x20 circa e interasse medio 2,10m a dx e 0,55-1,4-2,05 sx Traversa 17x21 L=200cm l'elemento presenta cariature e fessurazioni - Travetti sezione 8x10 circa e interasse 70cm Attacco insetti xilofagi Puntone 18x17H L=110cm presenta segni di aggr. da insetti xilofagi Puntone 16x16H L=100cm Fessurazioni evidenti segni di aggressione da insetti xilofagi e fessurazioni diff -Puntone 22x17H L=300cm è in pessime condizioni, presenta evidenti segni di aggr. da insetti xilofagi e fessur. Infiltrazioni acqua piovana Puntone 13x18H L=310cm -Tirante 21x23H L=780cm evidenti segni di aggressione da presenta diffuse fess. ed evidenti segni insetti xilofagi e fessurazioni diff. di aggressioni da insetti xilofagi. il tirante app. sulla mezzeria della volta 780 <u>Monaco 18</u> <u>t=</u>110∂ Monaco 17x20 L=110cm **ZONA 6** DX

la capriata non presenta elementi metallici di coll. tra le travi, evidente attacco superficiale da insetti xilofagi, interventi di riparazione del tirante, importanti fessurazioni longitudinali radiali

# TIPOLOGIA CAPRIATA

CAPRIATA PALLADIANA SEMPLICE

# TIPOLOGIA LEGNO


QUERCIA (probabile)

# STATO DI FATTO SCALA 1:50

ZONA N. 5 CAPRIATA N.5 5.5







Pianta copertura - posizionamento capriata

**ZONA 5** - Trave di colmo sezione 12x14 circa

- Terzere sezione 20x20 circa e interasse medio 2,10m a dx e 0,55-1,4-2,05 sx

- Travetti sezione 8x10 circa e interasse 70cm Traversa 18x20 L=200cm 'elemento presenta cariature e fessurazioni Puntone 21x17H L=100cm Attacco insetti xilofagi evidenti segni di aggressione da insetti xilofagi e fessurazioni diff Fessurazioni Puntone 18x17H L=110cm presenta segni di aggressione da insetti xilofagi Monaco 16x19 Infiltrazioni acqua L=110cm piovana -Puntone 22x17H L=300cm è in pessime condizioni, presenta evidenti segni di aggr. da insetti xilofagi e fess. diff. Puntone 15x23H L=280cm evidenti segni di aggressione da insetti xilofagi e fessurazioni diff. nuove travi affiancate fissate con perni in acciaio Ø18 780 Tirante 20x18H L=780cm -Monaco 17x19 L=110cm presenta diffuse fessurazioni ed evidenti segni di aggressione da insetti xilofagi. **ZONA 6** il tirante ha subito interventi di riparazione con l'affiancamento di due travi con sez.17x20 DX Stato di Fatto

la capriata non presenta elementi metallici di collegamento tra le travi, evidente attacco superficiale da insetti xilofagi. importanti fessurazioni longitudinali radiali

## TIPOLOGIA CAPRIATA

CAPRIATA PALLADIANA SEMPLICE

#### **TIPOLOGIA LEGNO**


QUERCIA (probabile)

# STATO DI FATTO **SCALA 1:50**

ZONA N. 5 CAPRIATA N.6







Pianta copertura - posizionamento capriata

**ZONA 5** - Trave di colmo sezione 12x14 circa

- Terzere sezione 20x20 circa e interasse medio 2,10m a dx e 0,55-1,4-2,05 sx

- Travetti sezione 8x10 circa e interasse 70cm Traversa 18x18 L=200cm l'elemento presenta cariature e fessurazioni Monaco 16x20 Attacco insetti xilofagi L=110cm -Puntone 18x17H L=110cm presenta segni di aggressione da insetti xilofagi Fessurazioni Infiltrazioni acqua Puntone 20x20H L=280cm piovana evidenti segni di aggressione da Puntone 21x17H L=300cm presenta evidenti segni di aggressione da insetti xilofagi e fessurazioni diffuse insetti xilofagi e fessurazioni diff. <u>nuove travi</u> affiancate Monaco 18x19 L=110cm fissate con perni in acciaio ø18 790 Tirante 19x21H L=790cm presenta diff. fessurazioni, ed evidenti segni di aggr. da insetti xilofagi, appoggia in mezzeria sulla volta il tirante ha subito interventi di riparazione con **ZONA 6** l'affiancamento di due travi con sez.17x20 DX Stato di Fatto

la capriata è in cattivo stato di conservazione, non sono presenti elementi metallici di collegamento tra le travi, gli appoggi sono da revisionare

# TIPOLOGIA CAPRIATA

CAPRIATA PALLADIANA SEMPLICE

## TIPOLOGIA LEGNO


QUERCIA (probabile)

# STATO DI FATTO SCALA 1:50

ZONA N. 5 CAPRIATA N.7 5.7







Pianta copertura - posizionamento capriata

**ZONA 5** - Trave di colmo sezione 12x14 circa

- Terzere sezione 20x20 circa e interasse medio 2,10m a dx e 0,55-1,4-2,05 sx - Travetti sezione 8x10 circa e interasse 70cm Traversa 18x21 L=200cm l'elemento presenta cariature e fessurazioni Monaco 18x19 Attacco insetti xilofagi L=110cm Fessurazioni -Puntone 18x17H L=110cm presenta segni di aggressione da insetti xilofagi Infiltrazioni acqua piovana -Puntone 21x18H L=300cm pessime condizioni, presenta evidenti segni di aggressione da insetti xilofagi e fessessurazioni Puntone 16x18H L=300cm evidenti segni di aggressione da insetti xilofagi e fessurazioni diff. Monaco 17x20 L=110cm 760 Tirante 21x24H L=760cm presenta diff. fessurazioni a 45°, ed evidenti segni di aggr. da **ZONA 6** insetti xilofagi, appoggia in mezzeria sulla volta

la capriata è in cattivo stato di conservazione, non sono presenti elementi metallici di collegamento tra le travi, gli appoggi sono da revisionare

# TIPOLOGIA CAPRIATA

CAPRIATA PALLADIANA SEMPLICE

# TIPOLOGIA LEGNO


QUERCIA (probabile)

# STATO DI FATTO SCALA 1:50

ZONA N. 5 CAPRIATA N.8








Pianta copertura - posizionamento capriata

- **ZONA 5** Trave di colmo sezione 12x14 circa
  - Terzere sezione 20x20 circa e interasse medio 2,10m a dx e 0,55-1,4-2,05 sx
  - Travetti sezione 8x10 circa e interasse 70cm



TIPOLOGIA STRUTTURA


TRAVE SEMPLICEMENTE APPOGGIATA

TIPOLOGIA LEGNO

ABETE e/o PIOPPO

(probabile)

STATO DI FATTO SCALA 1:50 ZONA N. 6 CAPRIATA N.1 6.1




**ZONA 6** — Terzere sezione 17x18 circa e interasse medio 2,10m — Travetti sezione 8x9 circa e interasse 85cm


Attacco insetti xilofagi

Fessurazioni

Infiltrazioni acqua piovana



Pianta copertura - posizionamento capriata



Stato di Fatto

TIPOLOGIA STRUTTURA

TRAVE SEMPLICEMENTE APPOGGIATA

TIPOLOGIA LEGNO
PIOPPO

STATO DI FATTO SCALA 1:50 ZONA N. 6 CAPRIATA N.2 6.2




**ZONA 6** — Terzere sezione 17x18 circa e interasse medio 2,10m — Travetti sezione 8x9 circa e interasse 85cm

At


Attacco insetti xilofagi

Fessurazioni

Infiltrazioni acqua



Pianta copertura - posizionamento capriata



Stato di Fatto

Presenza di leggere fessurazioni longitudinali radiali sulla banchina assente attacco superficiale da insetti xilofagi

TIPOLOGIA STRUTTURA


TRAM SINGOLE

LEGNO STATO DI FATTO ABETE e/o PIOPPO (probabile) **SCALA 1:50** 

ZONA N. 6 CAPRIATA N.3


**ZONA 6** — Terzere sezione 17x18 circa e interasse medio 2,10m


- Travetti sezione 8x9 circa e interasse 85cm



piovana

TIPOLOGIA





Pianta copertura - posizionamento struttura





Presenza di leggere fessurazioni longitudinali radiali sulla banchina assente attacco superficiale da insetti xilofagi

**ZONA 6** — Terzere sezione 17x18 circa e interasse medio 2,10m

- Travetti sezione 8x9 circa e interasse 85cm

# TIPOLOGIA STRUTTURA


TRAVI SINGOLE


TIPOLOGIA LEGNO


ABETE e/o PIOPPO


(probabile)

STATO DI FATTO SCALA 1:50 ZONA N. 6 CAPRIATA N.4









Pianta copertura - posizionamento struttura





Presenza di leggere fessurazioni longitudinali radiali sulla banchina assente attacco superficiale da insetti xilofagi

# TIPOLOGIA STRUTTURA

TRAVI SINGOLE

#### TIPOLOGIA LEGNO

ABETE e/o PIOPPO (probabile)


# STATO DI FATTO

SCALA 1:50

ZONA N. 6 CAPRIATA N.5








**ZONA 6** - Terzere sezione 17x18 circa e interasse medio 2,10m - Travetti sezione 8x9 circa e interasse 85cm

Attacco insetti xilofagi

Fessurazioni

Infiltrazioni acqua



Stato di Fatto

Presenza di leggere fessurazioni longitudinali radiali sulla banchina assente attacco superficiale da insetti xilofagi

# TIPOLOGIA STRUTTURA

TRAM SINGOLE

# TIPOLOGIA LEGNO

ABETE e/o PIOPPO (probabile)

# STATO DI FATTO


SCALA 1:50


ZONA N. 6 CAPRIATA N.6

DX









Stato di Fatto

Presenza di leggere fessurazioni longitudinali radiali sulla banchina assente attacco superficiale da insetti xilofagi

# TIPOLOGIA STRUTTURA


TRAVI SINGOLE


# TIPOLOGIA LEGNO ABETE e/o PIOPPO (probabile)

STATO DI FATTO SCALA 1:50 ZONA N. 6 CAPRIATA N.7









Presenza di leggere fessurazioni longitudinali radiali sulla banchina assente attacco superficiale da insetti xilofagi


# TIPOLOGIA STRUTTURA


TRAVI SINGOLE

# TIPOLOGIA LEGNO ABETE e/o PIOPPO (probabile)

STATO DI FATTO SCALA 1:50 ZONA N. 6 CAPRIATA N.8 6.8








**ZONA 6** — Terzere sezione 17x18 circa e interasse medio 2,10m — Travetti sezione 8x9 circa e interasse 85cm

Attacco insetti xilofagi

Fessurazioni
Infiltrazioni acqua



Stato di Fatto

Presenza di leggere fessurazioni longitudinali radiali sulla banchina assente attacco superficiale da insetti xilofagi

# TIPOLOGIA STRUTTURA

TRAVI SINGOLE

#### TIPOLOGIA LEGNO


ABETE e/o PIOPPO (probabile)

# STATO DI FATTO SCALA 1:50

ZONA N. 6 CAPRIATA N.9








**ZONA 6** - Terzere sezione 17x18 circa e interasse medio 2,10m - Travetti sezione 8x9 circa e interasse 85cm

Attacco insetti xilofagi Fessurazioni Infiltrazioni acqua piovana



Stato di Fatto

Presenza di leggere fessurazioni longitudinali radiali sulla banchina assente attacco superficiale da insetti xilofagi

# TIPOLOGIA STRUTTURA

TRAM SINGOLE

#### TIPOLOGIA **LEGNO**

ABETE e/o PIOPPO (probabile)

# STATO DI FATTO SCALA 1:50


ZUNA N. 6 CAPRIATA N.10 6.10





Stato di Fatto





**ZONA 6** - Terzere sezione 17x18 circa e interasse medio 2,10m

DX

- Travetti sezione 8x9 circa e interasse 85cm Attacco insetti xilofagi Saetta 14x14 L=200cm Fessurazioni Infiltrazioni acqua -Elementi metallici (staffe) agli appoggi. Appoggi in buone condizioni Banchina 27x29 L=490cm l'elemento presenta varie fessurazioni longitudinali e si notano segni di infiltrazioni d'acqua piovana piovana Sotto banchina 14x16H L=210cm Saetta 14x14H L=200cm **ZONA** 6 **ZONA 5** 

TIPOLOGIA STRUTTURA

TRAVI SINGOLE

TIPOLOGIA LEGNO

ABETE e/o PIOPPO (probabile)


STATO DI FATTO SCALA 1:50

ZONA N. 6 CAPRIATA N.11











**ZONA 6** - Terzere sezione 17x18 circa e interasse medio 2,10m - Travetti sezione 8x9 circa e interasse 85cm

Attacco insetti xilofagi



Infiltrazioni acqua piovana



Presenza di fessurazioni longitudinali sui puntoni e il tirante presenta attacco superficiale da insetti xilofagi

## TIPOLOGIA CAPRIATA

CAPRIATA ALL' ITALIANA

# TIPOLOGIA LEGNO


ABETE BIANCO SCALA 1:50


STATO DI FATTO ZO

ZONA N. 7 CAPRIATA N.1

**ZONA 7** - Trave di colmo sezione 15x14 circa

- Terzere sezione 15x15 circa e interasse medio 1,5m
- \_ Travetti sezione 5x10 circa e interasse 38cm






Stato di Fatto







Pianta copertura - posizionamento capriata





Presenza di diffuse fessurazioni longitudinali sui puntoni e il tirante presenta attacco superficiale da insetti xilofagi

# TIPOLOGIA CAPRIATA

CAPRIATA ALL' ITALIANA

# TIPOLOGIA LEGNO

ABETE (probabile)


SCALA 1:50


STATO DI FATTO


ZONA N. 7 CAPRIATA N.2 7.2

**ZONA 7** - Trave di colmo sezione 15x14 circa

- Terzere sezione 15x15 circa e interasse medio 1,5m
- \_ Travetti sezione 5x10 circa e interasse 38cm







Stato di Fatto



ZONA 7

2

CORTILE PACCESSO

C

Pianta copertura - posizionamento capriata







Presenza di diffuse fessurazioni longitudinali sui puntoni e il tirante presenta attacco superficiale da insetti xilofagi

# TIPOLOGIA CAPRIATA

CAPRIATA ALL' ITALIANA

# TIPOLOGIA LEGNO


ABETE (probabile)

# STATO DI FATTO SCALA 1:50


ZONA N. 7 CAPRIATA N.3 7.3

**ZONA 7** - Trave di colmo sezione 15x14 circa


- Terzere sezione 15x15 circa e interasse medio 1,5m
- \_ Travetti sezione 5x10 circa e interasse 38cm



piovana



Stato di Fatto



ZONA 7 3 CONTILE PACKESSIO

Pianta copertura - posizionamento capriata







Presenza di diffuse fessurazioni longitudinali sui puntoni e il tirante presenta attacco superficiale da insetti xilofagi

# TIPOLOGIA CAPRIATA

CAPRIATA ALL' ITALIANA

# TIPOLOGIA LEGNO


ABETE (probabile)


# STATO DI FATTO SCALA 1:50


ZONA N. 7 CAPRIATA N.4

**ZONA 7** - Trave di colmo sezione 15x14 circa

- Terzere sezione 15x15 circa e interasse medio 1,5m
- \_ Travetti sezione 5x10 circa e interasse 38cm







Stato di Fatto



ZONA 7 4 4 CONTILE PACCESSIO

Pianta copertura - posizionamento capriata







Presenza di diffuse fessurazioni longitudinali sui puntoni, monaco, saette e il tirante

presenta attacco superficiale da insetti xilofagi

TIPOLOGIA CAPRIATA


CAPRIATA ALL' ITALIANA TIPOLOGIA LEGNO

ABETE (probabile)


STATO DI FATTO SCALA 1:50 ZONA N. 7 CAPRIATA N.5 7.5

**ZONA 7** - Trave di colmo sezione 15x14 circa

- Terzere sezione 15x15 circa e interasse medio 1,5m
- \_ Travetti sezione 5x10 circa e interasse 38cm



DX




Stato di Fatto

SX







Pianta copertura - posizionamento capriata





Presenza di fessurazioni longitudinali sui puntoni, monaco, saette e il tirante leggero attacco superficiale da insetti xilofagi

# TIPOLOGIA CAPRIATA

CAPRIATA ALL' ITALIANA

#### **TIPOLOGIA** LEGNO


ABETE (probabile)

# STATO DI FATTO **SCALA 1:50**

ZONA N. 7 CAPRIATA N.6


**ZONA 7** - Trave di colmo sezione 15x14 circa

- Terzere sezione 15x15 circa e interasse medio 1,5m
- \_ Travetti sezione 5x10 circa e interasse 38cm





Infiltrazioni acqua piovana



Stato di Fatto



Pianta copertura - posizionamento capriata







Presenza di fessurazioni longitudinali sui puntoni, monaco, saette e il tirante leggero attacco superficiale da insetti xilofagi

## TIPOLOGIA CAPRIATA

CAPRIATA ALL' ITALIANA

#### TIPOLOGIA LEGNO


ABETE (probabile)


# STATO DI FATTO SCALA 1:50


ZONA N. 7 CAPRIATA N.7

**ZONA 7** - Trave di colmo sezione 15x14 circa

- Terzere sezione 15x15 circa e interasse medio 1,5m
- \_ Travetti sezione 5x10 circa e interasse 38cm








Stato di Fatto







Pianta copertura - posizionamento capriata





Presenza di fessurazioni longitudinali sui puntoni, monaco, saette e il tirante leggero attacco superficiale da insetti xilofagi

# TIPOLOGIA CAPRIATA

CAPRIATA ALL'ITALIANA

# TIPOLOGIA LEGNO

ABETE (probabile)

STATO DI FATTO SCALA 1:50 ZONA N. 7 CAPRIATA N.8 7.8

**ZONA 7** - Trave di colmo sezione 15x14 circa

- Terzere sezione 15x15 circa e interasse medio 1,5m
- \_ Travetti sezione 5x10 circa e interasse 38cm




Attacco insetti xilofagi

Fessurazioni




Infiltrazioni acqua piovana



Stato di Fatto







Pianta copertura - posizionamento capriata



